

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento
	2
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	No
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	No
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Raccomandato
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	No
5. Specifiche procedure di disinfezione	Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	No
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Raccomandato
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Sì, per il banco di lavoro
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	Raccomandato
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Sì
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Raccomandato
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	No
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Ove opportuno
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali	Raccomandato
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Sì
16. Trattamento delle acque reflue	No
	3
A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento
	3
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	Raccomandato
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	Sì, sull'aria estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Sì
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	Raccomandato
5. Specifiche procedure di disinfezione	Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	Raccomandato
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Sì, per il banco di lavoro, l'arredo e il pavimento
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Sì
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Raccomandato

12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	Raccomandato
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali	Sì (disponibile)
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Sì
16. Trattamento delle acque reflue	Facoltativo

A.

Misure di contenimento

1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	Sì, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Sì, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione	Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Sì
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	Sì
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali	Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue	Sì

B.

Livelli di contenimento

4

Sì